

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Vista da via G. Matteotti



Foto 2 - Vista di un cortile interno



Foto 7 - Vista dell'edificio sede di "Citta Pulita s.r.l."



Foto 8 - Vista della parte di edificio su cui non si interviene



Foto 3 - Vista dall'alto di un edificio



Foto 4 - Vista del giunto tra edifici



Foto 9 - Vista dei tre edifici da demolire




Foto 10 - Vista della palestra di pallamano dal giardino pubblico



Foto 5 - Vista del fronte cieco di un edificio



Foto 6 - Degrado delle parti basamentali




Foto 11 - Vista del giardino pubblico



Foto 12 - Vista del giardino pubblico